



**TIPP:**

Parallel zur digitalen Ansteuerung kann auf sehr einfache Art und Weise eine analoge Vorrangbedienung realisiert werden.

Hierzu werden lediglich 4 Kippschalter (EIN-AUS-EIN) benötigt. Die gestrichelt dargestellten Verbindungen zeigen die hierfür erforderliche Verdrahtung.

In der linken/rechten Schalterstellung sind die Stellantriebe in der jeweiligen Endlage elektrisch verriegelt.

Nur in Schaltermittelstellung können die Servos digital angesteuert werden.

Anschluss- / Verdrahtungsplan MFD < > SC2